

't Vleterhof

8640 Vleteren

057 40 02 46

0494 81 84 86

Kruisboomstraat 4
Oostvleteren

www.hetvleterhof.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Te midden van de velden in Vleteren is restaurant 't Vleterhof gelegen.

Het restaurant is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn de beperkte doorgangsbreedtes en circulatieruimtes, beperkte ruimte in het aangepast toilet en het ontbreken van correct geplaatste steunbeugels aan het toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



| TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE | SCORES |
|---|--------|
| <p>Parkeergelegenheid Er is een eigen parkeerterrein, maar er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.</p> | Info |
| <p>Toegangspad Het toegangspad is vlak en drempelloos.</p> | + |
| <p>Inkom De toegang is voldoende breed, drempelloos en er is voldoende circulatieruimte.</p> | + |

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

| | | |
|---|--------------|-----|
| Zaal In de zaal is de circulatieruimte beperkt. De tafels zijn onderrijdbaar. | | +/- |
| Sanitair Op de route naar het toilet zijn zowel smalle deuren als een smalle gang hinderlijk voor de opstel- en circulatieruimte. Het aangepast toilet is veel te klein, zowel de opstelruimte voor als naast het toilet is hierdoor beperkt. Aan de open zijde van het toilet is er geen steunbeugel voorzien. | | |
| Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet | 75 cm | - |
| Toiletdeur | 83 cm | +/- |
| Toiletruimte | 130 x 130 cm | |
| Draaicirkel in de toiletruimte | 95 cm | - |
| Opstelruimte naast het toilet | 80 cm | +/- |
| Opstelruimte voor het toilet | 50 cm | - |
| Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde | | +/- |

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk