

## Ramparts War Museum

Museum

8900 Ieper

Rijselsestraat 208

Ieper



4/07/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

### ALGEMEEN

Het café 't Klein Rijsel' met bijbehorend museum 'Ramparts 1914-1918 War Museum' ligt vlak bij de Rijselpoort. In het museum worden oorlogssituaties geëvoceerd aan de hand van poppen, uniformen en wapens, geluid, fotomateriaal ...

Het gebouw is niet rolstoeltoegankelijk.

Het probleem situeert zich voornamelijk bij de te smalle doorgangen en drempels.



### TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

### SCORES

#### Openbaar vervoer

Er is geen bushalte binnen een afstand van 500 m.

Info

#### Parkeergelegenheid

Er is parkeergelegenheid aangelegd in vlakke kasseien op het publiek domein voor de toegang. Er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.

Info

#### Bewegwijzering en signalisatie

De naam van het museum is duidelijk zichtbaar. Er is weinig bewegwijzering binnen.

Info

### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<p><b>Toegangspaden</b> Het voetpad voor het gebouw is aangelegd in platte kasseien en is breed genoeg.</p>	+
<p><b>Toegang</b> De toegangsdeur heeft een beperkte doorgangsbreedte, achter de deur is er weinig circulatieruimte. Er is een drempel van 5 cm.</p>	-
<p><b>Eet- en drinkgelegenheid</b> Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.</p>	+
<p><b>Expositieruimte</b> Het museum bevindt zich op de binnenkoer. Op de route erheen zijn er drempels en te smalle doorgangen (74 cm). De in- en uitgang van het museum zijn niet rolstoeltoegankelijk. Rolstoelgebruikers nemen de nooddeur. De bezoeker volgt de smalle gangen waar taferelen uitgebeeld worden in de vitrines. Deze zijn goed zichtbaar, maar de tekstkaartjes zijn iets te hoog geplaatst. Het houten pad is zeer smal (versmallingen tot 65 cm). Er zijn weinig keermogelijkheden (draaicirkels 90 cm). De route is niet bewegwijzerd.</p>	-
<p><b>Sanitair</b> Er is publiek sanitair aanwezig op de binnenkoer. Er is geen aangepast toilet voorzien. Op de route naar de toiletten is er een drempel van 7 cm en de doorgangen en sassen zijn te smal.</p>	-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

#### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk