

Talbot House

Museum

8970 Poperinge

Gasthuisstraat 43

Poperinge



29/07/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Het Talbot House museum vertelt het leven achter het front. Via de binnentuin bereikt men het huis. 'The Old House' wordt dagelijks gebruikt als gastenverblijf.

Het museum is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. Zwaar te openen deuren, steile helling en een te klein aangepast toilet zijn knelpunten.

Het huis en de tijdelijke tentoonstelling in de binnentuin zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer

Er is een bushalte ter hoogte van de inkom van het museum in de Pottestraat.

Info

Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeervoorziening. Men parkeert in de omgeving (betalend).

Info

Bewegwijzering en signalisatie

Er is voldoende en duidelijke bewegwijzering in en rond het gebouw. Op verschillende plaatsen zijn er plattegronden van de site aanwezig.

Info

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<p>Toegangspaden De voetpaden in de Gasthuisstraat en Pottenstraat zijn vlak aangelegd in klinkers. Het voetpad in de pottenstraat is smal. Een rolstoelgebruiker zal zich een stukje op de weg moeten begeven.</p>	-
<p>Toegang De glazen toegangsdeur is zwaar en er is weinig opstelruimte om de deur te openen. Hulp kan nodig zijn.</p>	+/-
<p>Balie Er is geen verlaagd en onderrijdbaar gedeelte voorzien aan de balie om rolstoelgebruikers comfortabel te bedienen.</p>	-
<p>Expositieruimte De te bezoeken ruimtes in het museum zijn de vaste tentoonstelling op 0 en de concerthal op +1. Deze zijn goed toegankelijk, maar op de route naar de lift kan een te steile helling hinder vormen. De binnentuin, het 'Slessorium' en het huis (Talbot House) zijn niet rolstoeltoegankelijk.</p>	-
<p>Circulatie De nieuwe glazen circulatiekoker van het museum is voorzien van trappen en een lift zodat de concerthal op +1 bereikbaar is. De lift heeft een afmeting van 100 x 130 cm. In het huis (Talbot House) zijn de verdiepingen niet rolstoeltoegankelijk.</p>	+/-
<p>Sanitair Het aangepast toilet bevindt zich in het sanitair blok van het museum, achter de balie. Het toilet is te klein voor een rolstoelgebruiker om comfortabel te gebruiken.</p>	-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk