

Memorial Museum Passchendaele 1917**Museum****8980 Zonnebeke**

Ieperstraat 5

Zonnebeke



28/08/2014

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER****ALGEMEEN**

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is gelegen in het Kasteelpark in het centrum van Zonnebeke.

Het museum is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. Sommige delen van het museum zijn omwille van smalle doorgangen, hoogteverschillen, beperkte circulatie- en opstelruimtes niet of minder goed toegankelijk. Een rolstoelgebruiker volgt een andere route die niet overal even goed aangeduid is.

**TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE****SCORES****Openbaar vervoer**

Op minder dan 500m van de toegang tot het museum en het toeristisch infokantoor bevindt zich de bushalte: Zonnebeke Plaats.

Info**Parkeergelegenheid**

Er is een parkeerterrein voorzien in het Kasteelpark, maar de parkeerplaatsen bevinden zich op kiezels en er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Info**Bewegwijzering en signalisatie**

Zowel in het domein waar het museum zich bevindt als langs het bezoek is de bewegwijzering en de signalisatie zeer beperkt.

Info**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<p>Toegangspaden Het toegangspad van aan de parking is aangelegd in kasseien. De paden in het park en rond het gebouw zijn aangelegd in een grofkorrelige dolomiet. Alle paden zijn voldoende breed en vlak.</p>	-
<p>Toegang Ter hoogte van de hoofdtoegang moet de bezoeker een groot hoogteverschil overbruggen met een trap. Er is een alternatieve toegang voorzien aan de zijkant van het gebouw met een lift. Deze alternatieve toegang is niet goed aangeduid.</p>	+/-
<p>Balie De balie situeert zich in de inkomhal.</p>	+
<p>Expositieruimte De tentoonstelling in het hoofdgebouw heeft verschillende smalle doorgangen. De dug-out, voorzien in de kelder van het hoofdgebouw heeft een smalle centrale gang, maar de kamers zijn niet toegankelijk. In de tentoonstellingsruimte in het nieuwe bijgebouw is voldoende circulatieruimte voorzien. De trenches zijn niet toegankelijk, maar goed zichtbaar vanuit het uitzichtpunt in het domein. De belevingselementen van het museum zijn vaak niet onderrijdbaar en hoog voorzien. De infopanelen zijn niet overal even goed leesbaar.</p>	+/-
<p>Circulatie De lift aan het hoofdgebouw is drempelloos te bereiken. De liftkooi is net te klein. Deze lift dient ook als alternatieve toegang tot het museum en het infokantoor. Er is een lift voorzien in een bijgebouw om het niveau naar het kelderniveau te bereiken. De bedieningsknoppen zijn moeilijk te bereiken.</p>	+/-
<p>Sanitair Er zijn 2 sanitaire blokken in het museum. Het aangepast toilet in het hoofdgebouw is ruim en goed bruikbaar, maar doet eveneens dienst als damestoilet. In het aangepast toilet in de kelderverdieping is de circulatieruimte in het toilet en de opstelruimte naast de klinkzijde van de deur beperkt.</p>	+/-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk