

Bourgondisch Schild

8600 Diksmuide

Oostendestraat 36
Diksmuide

051 50 00 71

info@bourgondischschild.be

www.bourgondischschild.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Langs een van de grote uitvalswegen van Diksmuide is het Bourgondisch Schild gelegen.

Het restaurant is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn de hellingen aan de toegang, de beperkte ruimte in het aangepast toilet en het ontbreken van correct geplaatste steunbeugels.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

De accommodatie beschikt over een eigen parkeerterrein. Er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Info

Toegangspad

Net voor de toegang wordt een hoogteverschil overbrugd door twee (tijdelijke) hellingen. De hellingen zijn te steil.

+/-

Inkom

De toegang is voldoende breed en er is voldoende circulatieruimte.

+

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
Sanitair De route naar het sanitair is voldoende breed en drempelloos. De ruimte van het aangepast sanitair is te klein, waardoor de opstelruimtes aan het toilet te klein zijn.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	87 cm	+/-
Toiletdeur	87 cm	+
Toiletruimte	150 x 147 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	90 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	80 cm	+/-
Opstelruimte voor het toilet	84 cm	-
Steunbeugels: Steunbeugel(s) aanwezig maar niet bruikbaar		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk