

## De Hollemeersch

8950 Heuvelland

Lettingstraat 58  
Dranouter

057 44 44 06

info@dehollemeersch.be  
www.dehollemeersch.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

### ALGEMEEN

Café De Hollemeersch is gelegen aan de voet van de Kimmelberg.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.  
De problemen situeren zich aan de toegang en in het aangepast sanitair.

### ALGEMEEN



### SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p><b>Parkeergelegenheid</b> Er is parkeergelegenheid voor de accommodatie, maar er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.</p>	Info
<p><b>Toegangspad</b> Op het toegangspad wordt een hoogteverschil overbrugd door een houten helling.</p>	+
<p><b>Inkom</b> De toegangsdeur is smal en er is onvoldoende circulatieruimte voor de deur.</p>	-

### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Zaal</b> Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
<b>Sanitair</b> De route naar het sanitair is voldoende breed en drempelloos. Het aangepast toilet is net te klein, waardoor de opstelruimte voor het toilet beperkt is. Er is enkel een opklapbare steunbeugel voorzien aan de open zijde van het toilet.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	94 cm	+
Toiletdeur	87 cm	+
Toiletruimte	155 x 168 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	120 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	110 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	70 cm	-
Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde		+/-

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk