

De Kring

8970 Poperinge

Burgemeester Bertenplein 7-9
Poperinge

057 33 38 61
info@dekring.be
www.dekring.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

In het hart van Poperinge, op een steenworp van de Grote Markt, is Gasthof De Kring gelegen.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen bevinden zich bij de toegang, op de route naar het sanitair en in het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



| TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE | SCORES |
|--|--------|
| <p>Parkeergelegenheid Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.</p> | Info |
| <p>Toegangspad De hoofdingang is niet rolstoeltoegankelijk. Er is een alternatieve toegang via het terras, maar deze is niet aangeduid.</p> | +/- |
| <p>Inkom Ter hoogte van de alternatieve toegang is er een drempeltje van 3 cm. De vrije doorgangsbreedte, de circulatie- en de opstelruimtes zijn er beperkt.</p> | - |

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

| | | |
|---|--------------|-----|
| Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar. | | + |
| Sanitair Op de route naar het sanitair hinderen een smalle deur en een smalle gang de vrije doorgangsbreedte en circulatieruimte. De bezoeker moet op de route een drempel van 4 cm overbruggen. Door de beperkte ruimte in het aangepast toilet is vooral de opstelruimte naast het toilet te klein. Er is een vaste beugel voorzien aan de muur naast het toilet. | | |
| Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet | 82 cm | +/- |
| Toiletdeur | 76 cm | - |
| Toiletruimte | 164 x 157 cm | |
| Draaicirkel in de toiletruimte | 100 cm | - |
| Opstelruimte naast het toilet | 53 cm | - |
| Opstelruimte voor het toilet | 62 cm | - |
| Steunbeugels: Steunbeugel aanwezig aan gesloten zijde van toilet | | +/- |

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk