

**Openbaar sanitair Gemeenschapscentrum SWOK**

8840 Staden

Ooststraat 4 A  
Staden

Kostprijs: Gratis      Openingsuren: Openingsuren gemeenschapscentrum



28/08/2014

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER****ALGEMEEN**

In het gemeenschapscentrum 'SWOK' is er publiek sanitair met een aangepast toilet aanwezig.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. Het gebouw en de aangepaste toiletten zijn moeilijk bereikbaar. Zowel bij de dames als de heren is er een aangepast toilet. De plaatsing van de wastafel, de beperkte diepte naast het toilet, de slechte plaatsing van de steunbeugels en de duwknop aan de kraan van de wastafel kunnen hinderlijk zijn.

**ALGEMEEN****SANITAIR****TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE****SCORES****Openbaar vervoer**

Vlakbij het SWOK is de bushalte Staden Sporthal.

**Info****Parkeergelegenheid**

Naast het gebouw zijn 3 aangepaste parkeerplaatsen aanwezig. De parkeerplaatsen zijn smal en hebben geen extra uitstapzone.

**Info****Bewegwijzering en signalisatie**

Op de gevel is geen indicatie van de functie/naam van het gebouw. In het gebouw zijn de faciliteiten goed aangeduid.

**Info****De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Toegangspaden</b> Het toegangspad van aan de openbare weg naar de toegang is hellend (9%). De vrije breedte van het pad van aan de parkeerplaatsen naar de toegang wordt gehinderd door obstakels.		+/-
<b>Toegang</b> De toegang gebeurt via een zware deur. De inkom is voldoende breed en drempelloos.		+/-
<b>Sanitair</b> De circulatie- en opstelruimtes ter hoogte van de deuren naar het aangepast toilet zijn beperkt.		-
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	139 cm	+/-
Toiletdeur	100 cm	+
Toiletruimte	169 x 179 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	150 cm	+
Opstelruimte naast het toilet	90 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	60 cm	-
Steunbeugels:      Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde		+/-
<b>Wastafel:</b> De wastafel is te dicht in de hoek geplaatst en heeft een duwknop aan de kraan.		+/-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

#### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk